

Aire acondicionado Mitsubishi Heavy SRK40HG-S/SRC40

- Muy, muy ruidoso. No aconsejo encarecidamente en la sala de estar, especialmente en el dormitorio. - no para vivienda - Hay un "silbido" del motor, lo cual es normal para este modelo, según maestros de servicio y apagado. distribuidores - Debido a la alta potencia, crea una corriente de aire incluso después del reflejo de la pared del fondo a una distancia de 5 metros.

unidad interior muy ruidosa incluso a velocidad 1, no debe tomarla como una apartamento, el modo noche no reduce el ruido, solo cambia la temperatura

No

La unidad interior hace mucho ruido incluso en el modo "LO". La unidad externa vibra (notoriamente visualmente), la compaa dijo que esto es normal o que las paredes huecas tienen la culpa. Creo que esto es solo un matrimonio del bloque externo. Con un fuerte viento en la calle en la unidad interior, un "pjar carpintero" termin (y nuevamente, la compaa dijo que esto era normal. En el fondo, todo está bien, solo para no arreglar nada.

Muy ruidoso en la habitación, incluso a la velocidad más baja, excesivamente caro, el modo automático es inadecuado. Lo comparo con los más baratos instalados anteriormente en otras habitaciones, no entiendo por qué pagué de más, quizás la calidad y la fiabilidad.

- Las dimensiones de la unidad externa son demasiado grandes (no significativas)- El la unidad interna es relativamente ruidosa. Incluso a la velocidad más baja, el ventilador es bien audible (conoc los condominios que son casi silenciosos a baja velocidad). Pero el ruido no es molesto.

Botones muy pequeños en el mando a distancia. Aunque el resto del mando está bien.

Hay ruido durante el funcionamiento del aire acondicionado y tendrás que aguantarlo. Este no es un problema de un modelo específico, casi todos los acondicionadores de aire modernos son bastante ruidosos. En la excusa de Mitsubishi, se puede decir, que al menos se ocuparon del "modo nocturno", después de la activación del cual el ruido se reduce notablemente, pero al mismo tiempo el aire acondicionado continúa realizando sus funciones. No sé cómo afecta esto a la eficiencia de realizar las mismas funciones (después de todo, de alguna manera lo afecta de manera negativa, de lo contrario, inicialmente siempre funcionaría más silencioso), pero para 8-10 horas de sueño, esto es lo máximo.

Cuando salgo escucho como la enorme unidad exterior hace ruido, probablemente si hubiera paredes delgadas de ladrillo el sonido penetraría en la habitación.

modos.

Pagas mucho por el nombre

Pequeño ruido, el material de la carcasa de la unidad interior deja mucho que desear

No encontrado (desde hace 1,5 años).

Plástico fino y económico de la unidad interior. Ruidoso pero por el dinero se puede decir que tranquilo. No hay ajuste automático de las guías verticales, aunque en cualquier Samsung, LG y demás bienes de consumo no está nada regulado.

No

Precio, sobre todo en temporada