

Aspirador Karcher SE 4001

no enrolla el cable tan pronto como se acaba el tanque con la solución
debe verter inmediatamente los componentes y consumibles sucios muy caros (según los salarios regionales) del balde

Me gustara un bisagra giratoria en la boquilla de lavado, de lo contrario no lavar debajo de la cama
El resto es consecuencia de la simplicidad y la funcionalidad: un cable retráctil, un mango telescópico aumentan el costo y reducir la confiabilidad general para el cuerpo es difícil, el cepillo se obstruye durante el uso: debe levantarlo constantemente y limpiarlo del polvo y cabello que interfieren con la succión, a veces incluso desmontan la parte inferior del cepillo en partes.

Muy inconveniente para limpiarlo después de la limpieza, debe lavar el inodoro y el baño cada vez que lava la aspiradora. Mientras todos escriben con el cable de alimentación, completa melancolía, + los sujetadores del tubo de suministro de solución de limpieza se caen constantemente. después de 4 años se estropea el motor, en principio el motivo es comprensible (a veces dejaban agua en el depósito (muy difícil de lavar)) pero si se tiene en cuenta que en 4 años se han aspirado 50 veces se vuelve un poco insultante.

Ruidoso, el cable de I, en ninguna parte se tuerce, no se limpia. Se arrastra detrás de ti por todo el perímetro. Y después del trabajo, tampoco puedes ponerlo en ningún lado, tienes que torcerlo alrededor de la yema Boquillas con un cepillo, pero solo para recoger el polvo, solo pequeño. pero hay que hacer un esfuerzo.

Funcionamiento poco fiable, en 4 años el motor se quemó dos veces, una vez la bomba, de hecho hay sin elementos mecánicos fiables. Es muy inconveniente desmontar completamente después de cada acumulación de agua en el tanque, y también lavar después de cada limpieza de la habitación

Solo relativo: muy ruidoso. :) Pero, dado que la casa ya está siendo renovada y no la usamos durante el sueño de alguien, esto no interfiere. Además, se puede quitar muy rápidamente.

Pero cuatro 1) Voluminoso, aunque ligero, si no es posible pasarlo, hay que arrastrarlo (por ejemplo, sobre el umbral), y esto es muy inconveniente, especialmente con su crecimiento de un metro y medio :(2) ruidoso, como un avión a reacción, el cable no se enrolla3) sin boquilla para limpiar muebles mojados :(

El la varilla se ensambla a partir de dos elementos, hay espacios, una conexión mecánica débil (se dobla durante la limpieza en las juntas). El montaje de la manguera en el cuerpo es una tarea difícil, que requiere un esfuerzo físico considerable. La fijación del filtro interno es débil, durante limpiándolo constantemente se separa arbitrariamente del cuerpo.

frente a VAX 6131:1. Francamente dbil - inaceptable para una buena limpieza en seco². Un juego de cepillos tacaos, sin ruedas, terriblemente feos e incmodos³. Tubera incmoda - plstico, a travs de micro-ranuras saldr polvo durante la limpieza - 100%, no ajustable, altura inferior a la media⁴. No hay enrollador de cable automtico, ni ajuste de potencia (porque es ridculo)

Boquillas de plstico, no se doblan tanto durante la limpieza, pero parecen estar intactas.

Para verter el agua sucia, desmonte completamente el unidad, aunque el procedimiento toma un poco de tiempo.

Como una aspiradora en seco normal, es horrible! Las boquillas son malas e incmodas. Como aspiradora de lavado, es buena, pero al mismo tiempo se obstruye constantemente: la bomba que suministra la solucin de lavado se descompone y, despus de 1 o 2 usos, debe retirarse. a un centro de servicio.

- Si los tubos y las boquillas fueran de metal, no habra precio, y tienes tanto miedo de que algo se rompa.

Ruidoso, la potencia no est regulada de ninguna manera. Despus de la limpieza, queda algo de agua. La mayor parte se puede recoger con la misma aspiradora, el resto, espere hasta que se seque.