

# Taladro / destornillador Makita TD0101F

no

no hay mandril debido al principio de choque a veces rompe brocas o tornillos autorroscantes, se calienta aunque no interfiere.

Se calienta, no se puede trabajar mucho tiempo, hace mucho ruido.

Se calienta (no crítico). Sin gancho en los pantalones (decir opcional) No ms