

Hierro Rowenta First Class DA 1510

no

En el primero, el botón de golpe de vapor no funciona, en el segundo, el vapor principal no funciona después de tres días de funcionamiento.

Se quemó después de 5 años

El agua en el tanque sale muy rápido

no fiable, precio alto

el mango plegable se rompió enseguida (se agrietó y se cayó), aunque lo conduje con cuidado

Lo único negativo es que hay muy poca agua para cocinar al vapor, pero esto se debe a las dimensiones. | Dado que la plancha se compró para uso en viajes, no tienes que planchar las montañas de ropa de cama. Hace un excelente trabajo con sus objetivos, por lo que no se identificaron defectos durante la operación.

-

Mi hierro no tiene fallas, afortunadamente)

Para ser un hierro de carretera, probablemente sea demasiado pesado. Aunque si no eres un marica débil, servir)) El agua se evapora muy rápidamente (en general, esto es lógico, tener en cuenta el tamaño del mango) A veces "olvida" girar a la par. En este caso, debe quitar la almohadilla de goma y presionar el botón directamente)

no

* si la plancha no se calienta y se coloca horizontalmente, el agua puede comenzar a salir, pero el manual dice que necesita para calentarlo verticalmente))