

# Detector de radares Neoline X-COP 5700

Todava no tengo ninguna

La funda se ensucia fcilmente y se raya. Quitar / poner: es una tortura, porque. no hay receptor en la carcasa antirradar. Adems, la placa frontal brillante de la carcasa est rayada. La sujecin magntica es dbil. "Flecha", cuando no est en la base, no se determina a tiempo si funciona "en la parte de atrs". Aquellos. el anti-radar lo ve, solo se muestra una seal de nivel suficiente tarde, cuando ya ha pasado y te han visto. No hay ningn sentido especial en Control (esta es otra caracterstica publicitaria, como "deteccin de firma del radar "), es decir. todava tiene que extender la mano hacia el anti-radar para mover su mano sobre l. El cable de alimentacin podra ser ms delgado y ms suave, y la luz de fondo del botn de encendido podra ser menos brillante. y pierde dos veces

1 . Conector mini USB en lugar de micro USB. 2. Imposibilidad de conectar la alimentacin a travs del conector mini USB. Este conector es solo para actualizar las bases de datos y el firmware del radar. 3. La unidad flash con actualizaciones debe formatearse en FAT32, pero esto es una enfermedad de casi todos los dispositivos con actualizaciones a travs de una unidad flash.

Hasta ahora no tengo ninguna queja.

Nop

Bueno, no traje ninguna decepcin

Todava hay falsos positivos

C No los he encontrado

S, hasta ahora no hay contras

Bueno, parece que no hay ninguna, todas las funciones funcionan, el control por gestos es un interesante cosa

No lo encontr

S, todo est bien, incluso el equipo agrada

NO

no hay ninguno

Vidrio biselado, de hecho, paralelo al parabrisas, el deslumbramiento es muy fuerte. Los botones son apretados, al estar montados en un imn en el salpicadero, debers sujetarlos si quieres pulsar (entrar en zona de peligro, etc.). El soporte de ventosa no me conviene por lo ancho del salpicadero, con esta colocacin no puedo usar el sensor de movimiento. El imn completo es dbil. Me gustara cambiar la voz.

Todava no revelado. el modelo es nuevo, por lo que ha sido modificado y quedan pocas cucharas.