Aspirador Vitek VT-1892

No recomiendo

El cepillo es malo, casi no limpia. Montaje chino muy sencillo, el plstico es endeble, el telescopio es corto, siempre intenta caerse, el telescopio y el cepillo se sujetan sin pestillos. Ruidoso.

- Botn del compartimento de la bolsa frgil.

Diseo simple, cuerpo y piezas de plstico normales.

Ruidoso, como casi todas las aspiradoras (excepto las muy caras).

Plstico barato y todos los componentes de la aspiradora . El tubo de la manguera se sali despus del tercer (!!!) uso de la aspiradora

- hace ruido como un avin- componentes de plstico barato- la boquilla para pisos es demasiado pequea

No lo encontr.

No lo encontr