

Aspirador Vitek VT-1892

No recomiendo

El cepillo es malo, casi no limpia. Montaje chino muy sencillo, el plástico es endeble, el telescopio es corto, siempre intenta caerse, el telescopio y el cepillo se sujetan sin pestillos. Ruidoso.

- Botón del compartimento de la bolsa frágil.

Diseño simple, cuerpo y piezas de plástico normales.

Ruidoso, como casi todas las aspiradoras (excepto las muy caras).

Plástico barato y todos los componentes de la aspiradora. El tubo de la manguera se salió después del tercer (!!!) uso de la aspiradora

- hace ruido como un avión- componentes de plástico barato- la boquilla para pisos es demasiado pequeña

No lo encontré.

No lo encontré