

Radio/Reloj KIPO KB-308AC

Pobre calidad de construccin.

mala calidad de construccin

la perilla de cambio de banda est ubicada en el panel posterior del receptor.

las frecuencias en la escala no corresponden a las reales, la flecha roza contra la escala y se acua , las estaciones estn muy cerca unas de otras.

Absolutamente ninguna!

Todo bien, pero la configuracin es incmoda, y hay varios inconvenientes a la vez: 1. No hay iluminacin de escala 2. La perilla de sintonizacin sobresale un poco y apenas apunta con un dedo. Por cierto, esto tambin se aplica a la perilla de volumen 3. No hay retardador, por lo que debe girar la configuracin muy lentamente y con cuidado. Esto es especialmente malo en combinacin con el punto 2.4. Interruptor de rango en la parte posterior.