

Taladro / destornillador Greenworks G24CD 32037

Prcticamente no hay repuestos disponibles. Despues de 3 aos de operacin dura, la caja de cambios fall (golpea la segunda velocidad). Aunque aqu tengo la culpa, ya que no siempre us un destornillador para el propsito previsto, es decir, lo us como un golpeador. Instal un taladro de hormign de 12 mm y perfor los soportes del radiador.

Puse el interruptor en modo impacto! Desmontado pareca todo entero! Pero an as, en el modo de impacto, el interruptor atasca

peso y dimensiones, pero con tanta potencia esto es de esperar.