

Auriculares Sven AP-G888MV

La calidad de los materiales.

No se ajusta muy bien a la cabeza, el micrfono se cay desde 50 cm sobre una alfombra suave, y la construccin del micrfono se apoya en el cable y se tambalea, el micrfono comenz a silbar despues de 4 meses .

- control remoto endeble (no crtico)

Ni siquiera cuentas con el micrfono.No se adaptar a todos los odos: colcalo un poco torcido y despues de una hora sentirs molestias, y despues de uno y medio o dos - dolor.Me gustara que el cable fuera ms autntico (+10 cm sera suficiente para m).

Estos auriculares existen

Rotos despues de 8 meses de uso

El cable comienza a torcerse. Debe desenroscarse todos los meses.

1) Mala calidad de la trenza en el divisor2) El cuero artificial se despega3) Micrfono terrible4) Control de volumen de mala calidad5) Al usar un divisor, los cables se retuercen constantemente

no

No s, tal vez sea un matrimonio, pero el micrfono del auricular NO FUNCIONA en la computadora, y cuando se conecta a un telefono mvil, el micrfono FUNCIONA!

No hay ninguno significativo.

Todava no me he dado cuenta, todo est zumbando

cuencos bastante grandes, lo que parece bastante ridculo en la calle)) pero no considero que esto sea un fuerte inconveniente. el aislamiento se est desmoronando. el micrfono no es extrable.

No.

no detectado

no detectado.