

# Hierro Panasonic NI-WT980LTW

Debido al alto consumo de corriente, derripi un cable de extensin chino barato, as que tenga cuidado. Muy cara, una de las planchas ms caras en general.

El agua salpica con vapor, el tul no se alisa.

Siempre hay gotas de agua en la ropa, la plancha est cubierta de condensacin - el servicio lo dijo todo est bien.

No es muy conveniente para almacenar, porque no puede enrollar el cable en la plancha, y el fabricante lo prohbe en las instrucciones. Solo tienes que doblar el alambre y ponerlo debajo del mango. Como resultado, siempre es un poco torpe. Pero esto es as, bagatelas, la funcionalidad no afecta.