

Placa Bosch PIE 651 FC1E

Mi estufa funcion durante dos semanas y muri. Inmediatamente refuerzo, y dos horas despues el resto de los quemadores ((. Al final result que despues de abrir, el condensador vol sin marcar. Esto indica que es necesario instalar un estabilizador de voltaje

La superficie se tom debido a la marca