

Placa Bosch PIF 672 FB1E

Despus de un mes de uso, los quemadores 2 dejaron de calentar. Despus de una llamada al centro de servicio, nos dijeron que era necesario cambiar la electronica y pedirla en Polonia. Como no lo tienen.

Debido a que en la superficie de induccion solo funcionan platos hechos de metal con propiedades magneticas, mi esposa tuvo que cambiar ms de la mitad de las ollas y sartenes, y esto tambien es mucho dinero. El temporizador funciona solo y no sabe cmo apagar los quemadores. Comprendera esa falla en un modelo economico con un precio de hasta \$400, pero esta superficie cuesta alrededor de \$830.

Ruidosa, especialmente con calefaccion intensa

Por las deficiencias, una superficie corrugada, sospecho que una uno liso sera ms fcil de lavar))
Pero todava no he tenido ningn problema con este modelo.