

Aire acondicionado Hitachi RAS-10XH1/RAC-10XH1

Sin retroiluminación remota. La limpieza automática resulta inútil: se acumula polvo en el radiador, en las aspas, en los paneles, en los filtros. Se vierte una pequeña cantidad de polvo en el colector de polvo. Aunque se pueden quitar los filtros, pero el radiador solo se puede raspar o lavar con agua, y no se puede alcanzar sin esfuerzo. El ionizador silba desagradablemente.

vale solo unos días, así que sigo estudiando

-el único inconveniente es el precio-el control remoto sin retroiluminación, bueno, no afecta la calidad de aire acondicionado.

En estado apagado, la autolimpieza funciona durante algún tiempo. Es algo inusual que pueda encenderse y funcionar por un tiempo.