

Tarjeta de video MSI GTX 1070 Armor 8G OC

En los juegos, no.

Los estranguladores silban bajo carga alta. Todava no he notado esto en los juegos.

Todava no lo he encontrado.

Es un poco caro, adems hay algunos problemas. Cuando se calienta a ms de 70 grados, comienza a disminuir las frecuencias ... Tal vez sea solo mo? Lo cur reconfigurando el sistema de enfriamiento, volte la bandera para encender los ventiladores 10 grados antes.