## Altavoces de ordenador Microlab M-500

cuando configura los graves al mximo y el sonido en la computadora es de aproximadamente el 25%, comienza a crujir, ya sea por el ensamblaje o por la calidad de la pista. los conectores frontales no funcionan (es decir, auriculares y micro)

## CABLES CORTOS!!!!!!!!!!

falta leve (sin ajuste de ecualizacin) de agudos. pero no hay parlantes de alta frecuencia (esto ni siquiera es un inconveniente. Simplemente no existen ...) pero algunos de ellos son emitidos por satlites, por lo que no es triste))

en mi caso sera sean buenos

altavoces dbiles, obviamente el amplificador est diseado para una acstica ms potente. Si te sientas a un par de metros de la computadora y miras una pelcula con un nivel de sonido satisfactorio, los parlantes a veces gruen

1) En reposo emiten un zumbido 2) A un volumen bajo, no importa cmo gire el "bajo" - No golpear. En mi viejo Sven SPS-818, con sonidos suaves, los bajos se martillaron notablemente. 3) negro brillante: se ensucia fcilmente!

la relacin seal-ruido es de solo 80 dB, sin entrada de auriculares, imposible de colgar en la pared. Aunque por esa cantidad de dinero (~ 2500 rublos) todo es perdonable )))

Cables cortos, el primer da de compra la columna dej de funcionar, lo hicieron durante 1,5 meses y no lo hicieron, pero lo rompieron

No hay suficientes tapas, el plstico acumula polvo, solo desempaqu todo lo que ya estaba en el polvo, no hay salida de auriculares

- -Los agudos estn miserablemente llenos (ecualizador para ayudar)-Los graves (graves) tampoco son mucho. | no calidad de sonido.
- 1. | El sub murmura, pero no toca 2. Fuera de sincronizacin con los satlites3. Para mi el principal inconveniente porque tom este kit con el objetivo de usarlo tambin como amplificador de auriculares, y tiene una entrada en la parte frontal para auriculares. PERO, cuando estn conectados, el sonido de los altavoces sigue sonando, solo que un poco ms bajo. Por primera vez me encuentro con tales tonteras

Tena un sonido extrao en SABBUFIRE ... Escuch donde el interruptor (5.1 y AIX) pasa el aire

cuando martilla., al menos no lo not

El nico inconveniente es 1. Me avergenzo de los cables... pero si lo usas con cuidado) y no arrastras el sistema de un lado a otro, entonces creo que es suficiente por mucho tiempo)

LOS CABLES PARA CONECTAR LOS ALTAVOCES ESTN DETRS EL BUFFER Y LOS CABLES AL CONECTARSE SE ROMPEN CON FRECUENCIA CON EL TIEMPO!

Los satlites no tienen soportes de pared. Todo,