

Aire acondicionado Midea MSX-18HR

El ángulo máximo de inclinación de las persianas dirigiendo el aire hacia arriba y hacia abajo. Incluso inmediatamente después de la instalación y el encendido, hubo una especie de silbido de alta frecuencia. El instalador revisó todo, dijo que todo parecía estar en orden, pero si el silbido no desaparece después de un par de horas de trabajo, entonces debe llamar al servicio.

Inmediatamente llamé al mismo amigo, por cuyo consejo elegí el modelo, y me aseguré con las palabras que esto realmente sucede al comienzo de la operación y algo se frota en la mecánica. De hecho, después de dos o tres horas, el silbido se volvió más silencioso, y luego desapareció por completo.

Ha estado funcionando durante 2 meses y no hay ninguno todavía (pah-pah)).

Desventajas: más de la mitad de las funciones declaradas simplemente no existen, sonidos extraños durante la operación.

Ruidoso, incluso a bajas velocidades, se escucha el ruido del aire de escape.

No lo he encontrado por mí mismo.

Unidad externa algo voluminosa, no crítica.