

Multiherramienta Bosch PMF 350 CES 0603102220

No

No

No

Incluye plataforma de lijado defectuosa

La herramienta se rompió al tercer día de trabajo. Y el trabajo no es intenso. Trozos de plástico cayeron del interior, la velocidad bajó bruscamente, empezó a calentarse mucho.

No, y no puede ser