

Amoladora AEG WS 13-125 XE

demasiado pesado en rezhituk no realmente l

No me di cuenta.

Trabaj durante un ao y dej de encenderse. Un examen superficial mostr al menos la muerte de cepillos y anclas. No tiene sentido repararlo - por el dinero resulta casi como uno nuevo.

El cable se endurece un poco con el fro. En Bosch, el aislamiento de goma del cable es mucho ms suave

La carcasa es un poco "gruesa", pero la potencia lo compensa todo. Aunque esto es subjetivo, a quien tenga las manos grandes no le importa.

Durante un ao y medio de uso diario, no he encontrado ni un solo inconveniente!

- No he encontrado

Funcion durante un ao y dej de encender. Un examen superficial mostr al menos la muerte de cepillos y anclas. No tiene sentido repararlo, por el dinero resulta casi como uno nuevo.

El botn de encendido es completamente poco fiable - a menudo se toca accidentalmente - el dimetro del accesorio del mango es pequeo y no inspira confianza

Solo puedo encontrar fallas en la conexin dbil al tacto del cable elctrico al cuerpo. Veremos, pero no es crtico.

Pareca que la potencia casi no corresponda a la declarada (ver comentario)

on button no creble ausencia de activacin involuntaria no hay caso