Mando Mad Catz X52 Pro Flight Control System

- El RUS juega un poco, pero no se nota en batalla - El mecanismo de retorno, y en concreto la unin de la copa sobre la que se apoya el muelle y la base del joystick, requiere una limpieza constante, de lo contrario se pega un poco - El limitador del interruptor de modo se ha roto, no afecta la operacin - Las perillas y el control deslizante no son muy precisos, el centro de software tambin se ha perdido - No encontr una manera de calibrar la alegra nuevamente

controladores usb .3.0 en Windows 7 (no es crtico, hay una solucin)

El mayor inconveniente es la incompatibilidad con los controladores USB3, debe apagar xHCl (usb3) en el BIOS u olvidarse de la lea.Tambin ligero, gran zona muerta, el resorte es muy suave, el RUS y la cruz cuelgan de l.

1) No linealidad. En los juegos arcade de vuelo no distrae, pero si necesitas una precisin perfecta, tendrs que abrir el joystick y el chamn sobre los sensores.2) Cable sorprendentemente corto. Tuve que comprar extra. cable usb-usb 3) Software de grado C, no el ms conveniente 4) El resorte no funciona bien cuando se cambia de la zona cero. Se forma una especie de escaln. 5) El resorte es blando, cuesta acostumbrarse. 6) Visualizacin intil en el ORE. Bueno, la verdad es que es completamente intil (

Minidin 6 entre el acelerador y RUS... un desperfecto monstruoso...

Cableado. Se desliza sobre la mesa (se puede arreglar taladrndolo hasta la superficie, para esto hay ranuras preparadas en el acelerador y el propio controlador

Mecnica del mineral: ha pasado menos de un mes desde que el mango del mineral dej de llegar al final y cuando vuelve a cero en el sector de velocidad mnima - un crujido y un crujido.

Bueno, hay muchas deficiencias!muchas ms!Plstico chino barato.El precio no es adecuado en absoluto!

Fabricado en China.

quien tiene la unidad del sistema a la derecha, esto ser un problema, porque. por alguna razn, el cable USB no sale del RUS, sino del RUD. Sin embargo, puede usar un cable de extensin USB.

Compr uno, lo devolv a la tienda una hora despus, el gatillo no funciona! Matrimonio de fbrica! Un mes despus compr un segundo a travs de una tienda online, tambin un matrimonio! un vuelo (15 minutos) y el botn Safe ya no cambia de color y no salta!!! Matrimonio!!!

Despus de un mes de uso, el eje Z se descompuso un poco, pero se arregl todo por calibracin.No me gust que los controladores estuvieran escritos para sistemas de 64 bits, y tengo 32, por lo que el Editor de perfiles no funciona

Casi ninguno. Las resistencias en los ejes secundarios son lo suficientemente tenaces, con mi modo de vuelo ya se han mantenido durante el tercer ao. Ligera reaccin en RUS, pero mustrame al menos una alegra en serie sin contragolpe.