

Auriculares Sven GD-2600

control de volumen faltante

ninguno

junta suelta delante del altavoz, almohadillas de goma estiradas en los auriculares

No detectado.