

# Ventilador Saturn ST-FN8261

Despus del primer encendido, el control de velocidad dej de funcionar

soporte endeble

Pies, no incluye pilas. Ruidoso despus del aire acondicionado.

Diseo endeble de las patas cruzadas, igual que en los ventiladores ms baratos, pero lo ms importante, baja fiabilidad. El motor elctrico del ventilador se quem dos meses despus de la compra

toda la estructura es muy endeble

Base poco estable, se tambalea.