

# Sierra Daewoo DACS2700E

No tuve tiempo de darme cuenta.

Cuando presionas o sueltas bruscamente el gatillo, el cuerpo asiente hacia un lado. No es difícil, no es un problema sostener la sierra en sus manos, pero definitivamente lleva un tiempo acostumbrarse. En los foros escriben que todas las sierras con motor longitudinal tienen esa "característica".

Desempaqueté la sierra e inmediatamente saqué la primera jamba: la cadena del neumático está seriamente atascada en el lugar donde está el mecanismo tensor unido con un tornillo. La complejidad de instalar una cadena con un mecanismo de tensión. Lleno. Lo tomé de vuelta. Sería mejor que me lleve a Makita.

Bomba de aceite débil, montaje del neumático mal pensado (el neumático tiene mucho juego durante el funcionamiento).

No encontré ningún defecto en la sierra, lo único es por la alta potencia de 2700 watts - hace grande la red - en el futuro pondré un estabilizador. y nada,