

Aire acondicionado Whirlpool SPOW 418

Ha estado funcionando perfectamente durante dos años

Durante la instalación, resultó que no había gas en la unidad exterior, a la mañana siguiente después de repostar, el aire acondicionado dejó de soplar frío. Los instaladores dijeron que lo más probable es que la fuga esté en la unidad exterior, porque había presión en el interior cuando se quitaron los tapones de plástico de los tubos. Las baterías para el control remoto no estaban incluidas.