

# Altavoces de ordenador Sven SPS-607

Despus de un mes de uso, comenzaron a sibilar al reproducir frecuencias bajas

El sonido es feo, crepitante, sibilante, traqueteo. Clic fuerte y fuerte cuando se enciende con el botn. La pelcula est mal pegada de manera desigual. Los parlantes dejaron de funcionar despus de un par de minutos cuando los registr en la tienda.

Sin bajos y zumbando, tengo un modelo anterior 606 de una sola va, casi una obra maestra al lado de esta miseria

Sonido por debajo del promedio, bien justificado por el precio. WAV y FLAC no se distinguen de los archivos MP3 defectuosos.

Zumban despus de calentarse. Incluso si lo apaga con el botn de encendido

Hum (interferencia)

-El cable est incorporado y es corto. Si se rompe, no me sorprender que el reemplazo cueste algunas dificultades.

El cable de alimentacin y los satlites son algo cortos, pero no he notado ms deficiencias.

No hay tono de agudos/graves control, sibilan al mximo volumen.

Muy mal sonido.

Falta de un conector para auriculares

Trat el cable una vez al ao

Tuve mala suerte. Al tercer da despus de la compra, uno de los parlantes SVEN SPS-607 comenz a brillar, en el que se encuentran los controles de volumen y un interruptor. Despus de una semana de uso, me dieron una nueva copia del mismo sistema en lugar de un estable. La segunda copia funcion perfectamente durante 9 meses. Luego empez a tener fondeo, pero no de manera estable, sino esporadica. El intervalo de funcionamiento normal despus del encendido est en el rango de minutos 10 a 30. A veces, el fondo desaparece por la manipulacin del regulador, rara vez desaparece por s solo. Parece que este modelo tiene un defecto conginito en la electrnica. Tirar: la mano no est levantada. Sin embargo, tambin es imposible usar un sistema de este tipo.

Hacer polvo =D

Falta de bajas frecuencias (la amortiguación del cuerpo resuelve parcialmente el problema - elimina los graves arrastrados), Fuerte calentamiento del amplificador (sin disipador de calor), mala calidad de construcción (el aire silba a través del panel de control).

Hmm... Los compré por 600 rublos... Creo que no!