

o / destornillador Bosch GBM 6 RE Professional 0601

no encontrado

No lo encontr

No

es caro para esta calidad, mandril de dos manguitos y contragolpe, baja potencia

Mandril, potencia, precio

rpm es demasiado para esto potencia, por lo que los taladros son incluso 8v, el rbol ya camina vigorosamente y se calienta extremadamente rpido. caro

caro para tanta calidad, bajo consumo, cartucho no muy

dbil, sin cartucho

cartucho dbil, agotado, sin energia

precio injustificado, cartucho dbil y torpe, ensamblaje "chino"