

/ destornillador Bosch GSB 16 RE Professional 0601

No

Cartucho BZP, dbil.

dbil, reverso automtico, cartucho de desenrollado y costoso, dada esta calidad barata

es imposible que funcione correctamente debido a que el cartucho

no es un cartucho confiable, dbil en potencia, caro

el interruptor de marcha atrs sale volando debido a la vibracin, el mandril se suelta, el engranaje est cubierto en la caja de cambios

asqueroso mandril, dbil, el interruptor de marcha atrs sale volando, piezas y ensamblaje de baja calidad

el mandril gira con el impacto, interruptor inverso poco fiable, potencia dbil, mala calidad de las piezas

El precio de tal "calidad" es tres veces demasiado alto.

Los dientes se han cado. En el centro de servicio dijeron que era mi culpa

Interruptor de reversa inestable, dbil, caro

Por alguna razn, el cable cerca del mango se rompe cada tres meses, aunque es de bastante buena calidad. Bueno, este es un problema durante 10 minutos, es mejor volver a conectar el cable, que cambiar el ancla o la caja de cambios.

La llave de sujecin es dbil, queda inutilizable en un mes. Tal vez sea solo yo quien tenga tantos problemas: al intentar desatornillar un tornillo de 120 mm de largo de una viga de madera, el cartucho se sali. No est unido a ningn tipo de tornillo, simplemente se enrosca en el vstago. Tuve que volver a atornillarlo yo mismo.

Modo para hormign.

No encontr ninguno. Cerraduras en la caja abiertas desde arriba y no desde abajo como en otras marcas. encontrado. Por su precio, es un taladro excelente.

No!