

Vivienda Gamemax H601-BR

Todo es muy deplorable

los componentes son simplemente asfixiantes mala ventilacin no hay filtros de polvo

Debido al hecho de que hay un corte muy pequeno para la refrigeracin del aire en el panel frontal, la temperatura del procesador y la tarjeta de video est por encima de lo normal, ademś cuando se enciende la velocidad mxima del ventilador, comienza un silbido. Tuve que quitar el panel frontal. Ademś, el metal de la carcasa es muy delgado y suave, ten cuidado

Lo que necesitars comprar. Filtros de polvo (al menos 3 piezas) para soplar (1 el filtro ya est en lugar de la fuente de alimentacin). Almohadillas blandas para los pies las piernas son estpidamente de plstico y no de goma.