

Taladro / destornillador Makita HP2070

El aceite rezuma un poco, desde hace 5 años, de donde viene, la caja de cambios no siempre funciona, en el modo de impacto, el portabrocas sin llave se desenrolla solo!

El estator devanado quemado

plintos - el ancla quemada. En la garantía dicen que es mejor no usarlo en modo shock. Al perforar con una corona al 100, se sujetó: el acoplamiento no funcionó (lo conseguí bien)

Cable corto: 2,5 metros. Bueno, como siempre con Makita, esta es su característica. Hecho de plástico engomado, un cruce entre caucho y plástico.