

Taladro / destornillador Makita HP2071

- control de velocidad no muy conveniente (velocidad 1 y 2) - obviamente ser una reparacin costosa o el controlador de velocidad o el botn del obturador - No puedo encontrar escobillas en el motor porque quiero tener una de repuesto

Largo, se siente como si el interior de un taladro dbil hubiera sido empujado en la caja con un punzn, como un destornillador, ninguno en absoluto. con el mismo xito, puedes martillar clavos con una astilladora. Trat de perforar un agujero f13mm en el canal 14. (Drill Irvin): la paciencia se agot ms rpido. Quem un agujero con soldadura.