

Hervidor eléctrico Philips HD 4649

No apto para aguas duras. Con el tiempo, se acumulan incrustaciones entre el sello de silicona del calentador y el cuerpo, y la tetera tiene fugas. Cualquier medio para eliminar la escala solo exagera la situación. En mi caso, fue un desmontaje completo de la tetera y una limpieza a fondo del calentador, el cuerpo y el sello de silicona de la cal. El hervidor eléctrico tiene solo 4 años y se ha limpiado 7 u 8 veces.

Muy, mucho ruido!

Hace mucho ruido. El nivel del agua es difícil de ver. Vida útil corta.

Lo uso durante tres días, huele a plástico Montaje - China. Voy a volver.

por 800 rublos. sin fallas.

Se filtra en seis meses. Cambia la comida en garantía.

El cuerpo y la tapa se calientan mucho (puedes quemarte), la parte superior del mango se calienta notablemente (incómodo). El botón de encendido está ubicado en la parte inferior (menos conveniente que en la parte superior) La toma de corriente no es la letra G, sino recta. Por este motivo, el cable se dobla y se roban preciosos centímetros del cable ya corto (son cortos para todas las teteras). El olor a plástico en una tetera hervida todavía se siente un poco.

El principal inconveniente que anula todas las ventajas: la tetera goteaba después de medio año. Una microfisura en algún lugar de la base, es imposible de encontrar a simple vista.

En el proceso de uso, después de aproximadamente un año, la parte exterior del plástico cerca del mango comenzó a bajar. Lo más probable es que no aguante altas temperaturas al hervir o está mal fijado. Estas son mis suposiciones, la razón exacta se desconoce.

no.

-Un poco más fuerte que mi tetera anterior (Elenberg), pero el ruido está dentro del rango normal.-La palanca para abrir la tapa parece poco confiable. El primer día, salí de los surcos (sin embargo, fácilmente se recupera). No considero esto un gran inconveniente, porque vierto agua a través del pico. - Diseño: el cuerpo de plástico es blanco y gris claro, y el botón de encendido es amarillo por alguna razón. Otra opción, con plástico gris oscuro y un botón negro translúcido, tampoco es una delicia. Aunque esto es una cuestión de costumbre.

Es un poco endeble - No sé cuánto durar, bueno, no me importa - compraremos uno nuevo.

Despus de 3 meses de uso, apareci una grieta debajo del pico de la tetera, que lleg al fondo. El hervidor comenz a gotear.

Apariencia simple

no hierve muy rpido, incluso para un par de tazas (abs. Chinese Polaris o Verloni hierven notablemente ms rpido) sin apagado automtico. al retirar el hervidor del soporte despus de ms de un mes, an queda un ligero sabor a plstico calidad media del procesamiento de los bordes de las piezas de plstico ensamblaje en China (ya no hay europeos)

Absolutamente insignificante: el nivel del agua no es muy visible (adems, las marcas en las tazas no corresponden a mis tazas de 0,38) y el orificio superior no es suficiente (cuando se vierte de una botella de 5 litros, debe tener ms cuidado).