

Capota VENTOLUX Vittoria 60

Ruido fuerte, pero, por desgracia, regular a la velocidad mxima de la turbina del ventilador. Cabe agregar que una campana de alto rendimiento solo puede ser realmente silenciosa si el motor se mueve al segundo extremo del conducto por el que se elimina el aire. Pero este es un sistema completamente diferente, que es bastante difcil de implementar en un edificio de apartamentos.

Las desventajas de las campanas de madera son que la madera se deteriora fcilmente con el vapor y la humedad. La corrugacin blanca adquiere un color diferente, una especie de marrn, es muy difcil de lavar. Es imposible comprar otro rbol, porque no hay servicio (repuestos) para estas campanas chinas, cuando llamas a su supuesto servicio, la actitud es grosera y nunca hay nada, solo dicen espera cuanto tiempo no sabes. . En general, una persona en su sano juicio no comprara tales capotas.

No las encontr :)

La superficie de madera debe abrirse con barniz o pintura.