

# Auriculares Bose QuietControl 30

Con el uso activo, ejercer presión sobre el cuello

Aislamiento de ruido débil

Falta de soporte para el codec AptX, que actualmente es el más avanzado en términos de calidad de sonido. Solo el filtro de sonido es ajustable, e incluso en el nivel mínimo, el sonido pasa a través de los auriculares y el silbido golpea los oídos y todos los sonidos del entorno se amplifican varias veces. Sientes que llevas un audífono, no es agradable. Con la reducción de ruido activada al máximo, como en otros modelos, se escucha ruido blanco, aunque te puedes acostumbrar y luego no lo notas. El nivel de volumen no es tan alto como podría ser, pero es suficiente para escuchar música cómodamente. Hay un comportamiento extraño con macOS Sierra 10.12.2 cuando los auriculares están encendidos y conectados al dispositivo, se usa el codec SBC más primitivo, tan pronto como vuelves a conectar los auriculares con las manos, comienza a funcionar a través de AAC. Aparentemente estos dos puntos están conectados de alguna manera, aunque no ha sido posible arreglarlo. Especialmente inconveniente cuando se usa con la función de apagado automático. (tal vez el problema no está en los auriculares, los usuarios de Android 7 se quejan activamente de problemas en el bluetooth) La función de indicar la carga en la barra de estado de los dispositivos Android 7+ no funciona, se muestra correctamente en iOS. Hubo varias veces reinicio espontáneo de los auriculares. Hubo una situación un par de veces en la que no hay ningún sonido en los auriculares, no hay notificaciones integradas, nada. Reiniciar no ayudó, se arregló solo después de unos minutos.