

Aire acondicionado Cooper&Hunter Prima CH-S07LX

Nuevo, recién salido de la caja, oía tanto a plástico chino barato que hasta me molestó y pensé que tendría que devolverlo. Pero o bien era el material de embalaje lo que producía ese olor, o simplemente el proceso natural de desgaste se aceleraba en el aire, pero después de una semana no había ni rastro del olor. Falla del compresor un año después de la instalación, calefacción deficiente.

La calidad de la colección es mala, el olor a plástico es los primeros dos días después de la instalación, el compresor se quemó después de la compra.

nivel de ruido alto, servicio, calefacción

visible en calor extremo, que funciona durante más tiempo y se enfría más tiempo a la temperatura deseada, aumenta el nivel de ruido en casi todos los modos, incluso peor en la calefacción, el control remoto a veces no funciona, botones incómodos que deben presionarse con mucha fuerza,