

Horno Whirlpool AKZ 6240 NB

Dejaron de usarlo despues de una semana de la compra debido al hecho de que el horno huele muy fuerte a plstico. El olor es tan fuerte en la cocina que simplemente no hay nada que respirar. Adems, el panel de control de alguna manera extraa funciona cada dos veces. Al comprar, los vendedores elogiaron tanto al fabricante Virpul que nos enamoramos de su consejo y lo compramos. Result que cometimos un gran error

la seal de sonido no parpadea.

Las huellas dactilares quedan fcilmente en las superficies pulidas negras, y las manos en la cocina, e incluso en el proceso de coccin, rara vez estn limpias. En modo conveccin seca mucho los productos, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que proteger la superficie para que no se seque.