

Tarjeta de video Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming

Ninguno

No encontrado

No encontrado

Sin defectos

Plástico fino

Sin adaptador para fuente de alimentación adicional. Un problema para aquellos que no tienen un conector de 6 + 2 pines en la fuente de alimentación, por lo demás no crea ningún inconveniente

Le y esperaba que la tarjeta golpeará sin un chirrido de aceleradores ... crack all incluso cuando el sistema está inactivo Siempre tomé tarjetas gtx de gigabyte y no encontré ninguna, estaba muy decepcionado. No está claro por qué esto no es un matrimonio en el que aparentemente tengo que escribir los controladores yo mismo))) Por supuesto, no iba a instalarlos desde allí, pero me sorprendió mucho.

En la Federación Rusa, los precios muerden

1. La placa posterior no está equipada con almohadillas térmicas, por lo que no funciona como un radiador pasivo, sino que sirve como refuerzo, protege los elementos del tablero y brinda una apariencia más estética. Y nuevamente, el sistema de enfriamiento, ya que dos lógicas de alimentación se usan como "ventilaciones": eso es lo que puede comenzar a "agrietarse" con el tiempo en la tarjeta de video! Bueno, al menos hay un modo de operación semi-pasivo y no se olvide de la prevención (lubricar los ventiladores).

Si no encuentra fallas, entonces no lo son. Una caja bastante grande en su interior, en la que solo hay un manual y un disco con los drivers. Al menos podrán haberle puesto una pegatina.- Los estranguladores crujen ruidosamente bajo carga.- 2 ventiladores, aunque 3 cabrán fácilmente.- Solo 2 tubos de calor (no cubren completamente el cristal, se transfiere poco calor a la segunda sección del radiador). -Debido a esto, a velocidades silenciosas (50% o menos o ~1600 rpm), la temperatura máxima es de 73 ° C.

Acelerador crepitante en cargas máximas. Qué suerte con la tarjeta.

1. Los aceleradores chirriantes y crepitantes a cargas del 90-100% estropearon todas las impresiones de la tarjeta de video, me encanta el silencio y la comodidad acústica, nadie ha

cancelado, comprar una tarjeta de este nivel espera al menos algo de calidad y eso. soporte, y no "mini transformador debajo de la mesa", pero Gigabyte no considera que esto sea un caso de garantía, dijeron que esto no afecta el funcionamiento y la vida útil de la tarjeta de video de ninguna manera. El sistema de enfriamiento StopFan no funciona correctamente cuando alcanza los 49-50 C, los ventiladores se encienden y apagan mientras emiten un crujido, en general, comienza a vivir "su propia vida"

no está claro qué hacer, me comuniqué con el servicio de soporte y dijo que actualice el BIOS, pero no está en la oficina.

La cubierta del ventilador de plástico que se dobla es un inconveniente para algunos. El silbido del acelerador es posible a altas tasas de FPS (esto es una suerte), quien juegue a 60 cuadros no debería estar en peligro. Cuando los ventiladores giran por encima del 60%, ya se vuelven notablemente audibles, pero por defecto casi nunca alcanza tales velocidades en los juegos. El zumbido se detiene por una fracción de segundo, realmente no esperaba que esto fuera posible con una marca así. y el propio fabricante no considera esto un matrimonio mdaaa ...

El precio muerde

No revelé A menos que el precio. (23,5)

No lo encontré.