

tarjeta de video Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC 3GB

No

No hay suficiente memoria.

No hay inconveniente!

Posible disminucin del rendimiento en juegos con una falta de 3 GB de memoria

No hay suficiente memoria, pero el precio vale la pena.No backplate protector.

SLI no es posible

Al encender los ventiladores al mximo en MSI Afterburner, comienza a hacer ruido, como si estuvieras en un avin, se siente como

1. 3 gigabytes de memoria de video a una resolucin superior a Full HD (1920x1080) no es suficiente.

No estn

Precio, claro

ruidoso en juegos, precio, sin drivers para XP gana, solo a partir de 7 y ms alto

tranquilo en el trabajo, pero a medida que juegas, el vidyuha comienza a esforzarse y hacer ruido, pero relativamente.

- El precio del dolar en rublos =)- Falta mi D-Sub favorito (controvertido menos)

ridculo. Alguien silba atragantamientos, alguien tiene algo que traqueta un poco. Peco en el radiador de refrigeracin del procesador. Es hora de limpiar.

No lo encontr.