

# Lavadora Indesit IWSD 51051

Al instalar y conectar el agua, inmediatamente sin detenerse, comencé a llenarse de agua: pusieron un matrimonio. Llevo cinco días esperando a que venga el maestro a cambiar la válvula. Y mis nietos me visitan desde hace una semana (aunque no se sabe cuánto tiempo) yo "reboto"

el diseño es regular para mi gusto

al máximo centrifugado, vibración y más agua en la bandeja después del lavado

ruidoso al escurrir

bastante ruidoso, hubo casos en que el centrifugado no funcionó, y fue necesario encenderlo por separado

Durante un lavado corto, no calienta el agua, aquí está 15 minutos.

y no entiendo, porque incluso con un tambor vacío no cobra impulso. el problema es de una sola vez, no me di cuenta de esto de nuevo. arreglarlo pero para hombres con habilidades bastante. De los más fiables de accionamiento directo LG, Zanussi, Elektrolux

Poco equilibrio. Peseo recurso. En lugar de reparar, es más fácil comprar uno nuevo.

No reparable si el rodamiento se rompe

En las reseñas veo que la gente escribe cosas terribles. Aparentemente, tuve suerte con la copia, he estado usando por segundo año sin problemas

Lleno!

Muy ruidoso, poco fiable. Un año después, la bomba voló, a través del segundo cojinete, y este es el precio de reparación: 1000 UAH.

Un año después, el programa se interrumpió en el momento del drenaje (continué después de una suave patada en el resaca de la bomba), extraños ruidos atípicos aparecieron durante el centrifugado, después de un año y medio se rompió (parece un rodamiento)

no se puede quitar el dispensador de polvo para lavar

después de 2 años, la fuente de alimentación se quemó por primera vez - nuevo 4600r, luego voló el cojinete y el tanque no separable - reparar 4000r, el nuevo tanque - 6000r, y finalmente, el

elemento calefactor se quem.

Enjuaga mal la ropa, despues de medio ao la puerta se afloj, empez a hacer mucho ruido. Se descompuso dos aos despues.