

# Teléfono móvil Sony Xperia XZ

No hay auriculares ni carga rápida incluidos

sin carga inalámbrica, bordes de pantalla grandes en la parte superior e inferior y muy probablemente la batería

todo estuvo a la altura de las expectativas

Era un poco caro cuando apareció, pero valió la pena el dinero.

Mejor El principal inconveniente, como ya se mencionó aquí, es una batería muy débil. Con un uso moderado en un día laboral, la batería apenas sobrevive hasta la noche. Para un teléfono así, esto es una verdadera decepción. No puedo entender cómo el cable y el enchufe en sí no están incluidos en el kit de la estación de acoplamiento por 2,5 mil rublos. Los precios de otros accesorios oficiales también muerden.

Un gran inconveniente es la capacidad de la batería y cómo el teléfono mantiene la carga.

No lo encontré

no hay intercambio en caliente para una tarjeta SIM, una bandeja inconveniente

1) ¿Cómo se les ocurrió esto a los diseñadores? que en la versión dual-sim del teléfono, usas dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria. Una tragamonedas combinada... como elige lo que más necesitas. Necesito dos sims y una tarjeta de memoria. Por supuesto, la memoria del teléfono le permite prescindir de una tarjeta, pero por ejemplo, el Z3 + anterior se cubrió 3 semanas después de la compra, gracias a Dios, todas las imágenes en la tarjeta permanecieron. 2) la cámara s. no tirar de los 23 declarados. Máximo 10-12, e incluso si la iluminación es un poco más baja de lo habitual, espere ruido y desenfoque. 3) precio

1. muy lento (hizo un reinicio varias veces, etc.) 2. Las aplicaciones se congelan y fallan (aplicación bloqueada, reinicio) 3. Se declaran 3 gigas de RAM, y ocupados por 2.2 GB, ¿quién sabe (incluso cuando todas las aplicaciones están completamente cerradas) 4. se ralentiza incluso cuando se desliza por el registro de llamadas, la imagen tiembla) 5. tarda mucho tiempo en cargarse y no hay carga suficiente para un día (no juego, solo funcionan aplicaciones, correo, vk, hoja de cálculo de google) 6. si activa el modo de resistencia, se ralentiza terriblemente, 7. cuando se apaga el teléfono, la fecha y la hora se restablecen, después de encenderlo, muestra el 18 de febrero de 1970. (el primer teléfono que hace esto) 8. la huella dactilar no siempre funciona, pero 50/50, cada dos veces, por así decirlo, (5 dedos cargados muchas veces no se ve más de uno)

Era un poco caro, pero ahora ha bajado notablemente de precio.

Alto precio, no es la batera de mayor capacidad.

Los parlantes parecen silenciosos y el sonido no es de excelente calidad, pero es aceptable. La batera aguanta horas de luz, me gustara ms.

No la encontr.

Caro, aunque el precio para este segmento es bastante normal

La batera ya debera estar configurada al menos 3200