

Sistema de audio Sony CMT-SBT20

Un sonido repugnante, y yo estaba principalmente interesado en el sonido.

1. Cables cortos. 2. El cable no se conecta a la acstica, sale de la acstica. Si desea aumentar la longitud de los cables, deber cortar el cable y construirlo. No se puede simplemente reemplazar. 3. Terminales propios para la conexin de cables acsticos al equipo. Nuevamente, si alargas, entonces el trabajo extra. 4. El control remoto no funciona en un ngulo de ~45 grados con respecto a la unidad de control. 5. Sonido. El sonido para m era generalmente el lado dbil del centro. Por supuesto, con estos altavoces en miniatura, no debe esperar nada ms all de lo natural. Pero con las mismas dimensiones, la mayora de los altavoces de las computadoras de escritorio suenan mucho ms agradables. No hay "fondo bajo" en absoluto. Casi solo media y alta.