

DVR Sho-Me A7-GPS/Glonass

120 dólares en un balde

fallas

Es posible que no se encienda (congele) en cualquier momento y encienda. Por ejemplo: se sent, comenz: el registrador se encendi, condujo hasta la estacin de servicio y lo apag. pag, repost, arranc y el registrador brilla con un ojo azul y ya est. No se enciende. no responde a los botones. apgalo del encendedor, espera o segn tu estado de nimo - no, vuelve a encenderlo - a l no le importa. Hasta que decide encenderlo. Tienes que ir, ir o esperar. No est claro cunto tiempo esperar, puede ganar en cinco minutos. y tal vez maana, Lo ms probable es que funcione despues de que se descargue la batera incorporada, entonces su conciencia se actualiza Y dnde est este botn mgico RESET? No lo encontr en las instrucciones. Ni una palabra sobre heladas en absoluto. Si, y al flashear la pantalla se queda en blanco y no queda claro si el proceso sali bien o no. (En el men "pantalla apagada" est - "apagado" y no se apaga al conducir). Y cuando sale el firmware! En manos de mierda ... estos programadores de firmware, durante tanto tiempo el lanzamiento del registrador, no pueden solucionar problemas tcnicos. O tal vez esto sea un defecto de hardware: algn tipo de seal no pasa ... Pero esto no lo hace ms fcil para el usuario. l necesita un producto que funcione ESTABLE!

montura endeble

Montn

Los nmeros no se pueden leer por la noche (no hay una funcin antirreflejo como en el viejo DVR - textet dvr-1gp).

La montura no permite girar hacia los lados. El cable de alimentacin es un poco corto. No funciona bien con batera. Las instrucciones son texto muy pequeo. El men no es muy intuitivo, pero te puedes acostumbrar. Aparentemente fiabilidad, en mi caso, a la hora de fijar la montura en el cristal, la comida se pierde. Solo hay un centro de servicio de garanta en Mosc.

La batera es pequea y, en general, no puede funcionar con ella. Suficiente para 4-5 minutos, puramente para completar el trabajo normalmente. La caja es de plstico, no encaja perfectamente y, por lo tanto, cruje un poco. El GPS funciona perfectamente solo fuera de la ciudad. En una ciudad, especialmente en reas con edificios de gran altura, puede estar decentemente.

Entregu dos dispositivos en un mes en garanta

a travs del caballete lateral, tuve que alargarlo. Despues de la firmware (actualizacin de la base de

datos con radares), la configuración se pierde. La dirección de la brújula no se elimina de la pantalla (letras grandes "C-B" por ejemplo en el medio), no está en el video, por supuesto. Después del aviso de radar, la pantalla se enciende y no se apaga después de cruzar cuando la pantalla está apagada (se apaga con el botón) y, en consecuencia, se enciende cuando el motor arranca. El principal inconveniente es "sensible" a la tarjeta de memoria. . Necesita una tarjeta buena y rápida no inferior a la clase 10, pero mejor UHS-3, de lo contrario, tiene errores y desactiva la grabación

para esta categoría de precio, no hay ninguno.

Eliminación estricta del soporte, creo que es No es de larga duración, pero el tiempo lo comprobaré. En el menos en la calle, en el estacionamiento, la noche probablemente no sobrevivir. No hice caso a esta indicación en el TTX, mientras que el anterior (otra marca) daba menos 24 roble.

No hay retraso de apagado, el resto está en los comentarios. mala calidad de grabación, errores periódicamente.

GPS después de salir del garaje capta satélites durante 5-10 minutos
tiene tiempo para conducir la mitad del camino. El algoritmo de notificación de la cámara es muy lamentable, es imposible configurar nada. O emite un pitido cada segundo o debe apagarse por completo. La batería realmente dura 5 minutos.

funciona cada dos veces después de un poco de uso.

hay fallas menores