

Autorradio Incar AHR-1885

1. Durante 3 años, no se ha lanzado ni un solo firmware, ya que estaba en el Android 5.1 y permaneció. Pero la jamba principal son los frenos en funcionamiento. Presione el botón y espere una respuesta. No se puede utilizar como navegador o centro multimedia. 3. Una vez cada hora se apaga estable, hay que resetear. 4. Para trabajar un poco más rápido, debe demoler todos los programas, dejar la radio y los monitores.

Los vendedores guardan silencio sobre la falta de funcionamiento adecuado del dispositivo