## Fuente de alimentacin Chieftec PSF-400B

El ventilador est roto, simplemente se niega a girar

Incluso a pesar del bajo precio de 1900 rublos:El principal inconveniente es el ruido del ventilador. Para una computadora normal, no me importa, pero si decides armar una computadora silenciosa, tendrs que cambiar el ventilador a uno de menos revoluciones o ms silencioso, pero luego una garanta de 2 aos de adis y + un ventilador puede cuesta 200-400 rublos. Es ms ruidoso que FSP por 1400 rublos. Es ms ruidoso que un HDD a 7200 rpm y ms ruidoso que un enfriador de CPU a 900 rpm. En general, creo que es inaceptable que las fuentes de alimentacin ms baratas sean ms silenciosas. Al mismo tiempo, ni siguiera hay una carga real en la fuente de alimentacin (G3220, sin video, HDD) 9/5 la vIvula comenz a zumbar muy fuerte. Las vIvulas no estn incluidas en la garanta. y si decide reemplazar la vIvula, anular la garanta debido a un sello roto. Tuve que arriesgarme. Inside Yate Loon es una empresa que pone vivulas en muchas fuentes de alimentacin. No haba polvo en la vIvula y haba suficiente lubricante, no estaba oscurecido. Creo que este es un matrimonio estpido. La lubricacin con aceite y grasa de silicona no ayud de todos modos, la vivula emita sonidos mecnicos, aunque cabe sealar que los extraos sonidos fuertes desaparecieron. Por lo tanto, se reemplaz con una vivula de carcasa y el cable se conect a la madre asus con rotacin. Ajuste de vIvulas de 3 pines. La vIvula est conectada a la placa de suministro de energa en el conector, pero los interruptores de lmite de 3 pines no encajan, salen volando. Con la nueva vivula, la fuente de alimentacin comenz a funcionar casi en silencio y mucho ms silenciosa de lo que era nueva. Como escribieron aqu un milln de veces, solo 3 SATA y todos estn en el mismo cable. Si coloca un DVD-RW en la baha inferior de 5,25 y un HDD en la superior de 3,5, luego debe llegar a los conectores, de lo contrario, debe tomar adaptadores. 2 molex y si us uno para conectar SATA a travs de un adaptador, se vuelve bastante triste Los pernos en el kit no son negros, sino plateados -azul. Su metal es bueno, pero no negro.

Un nmero modesto de conectores
no encontrado
Solo ventajas.
no

Todava no encontrado

Puedo or chokes. Pequea capacitancia del condensador del filtro de entrada. Slo dos conectores de alimentacin sata

Incluso a pesar del bajo precio de 1900 rublos:El principal inconveniente es el ruido del ventilador.

Para una computadora normal, no me importa, pero si decides armar una computadora silenciosa, tendrs que cambiar el ventilador a uno de menos revoluciones o ms silencioso, pero luego una garanta de 2 aos de adis y + un ventilador puede cuesta 200-400 rublos. Es ms ruidoso que FSP por 1400 rublos. Es ms ruidoso que un HDD a 7200 rpm y ms ruidoso que un enfriador de CPU a 900 rpm. En general, creo que es inaceptable que las fuentes de alimentacin ms baratas sean ms silenciosas. Al mismo tiempo, ni siquiera hay una carga real en la fuente de alimentacin (G3220, sin vidyuhi, HDD), un milln de veces solo 3 SATA y todos estn en el mismo cable. Si coloca un DVD-RW en la baha inferior de 5,25 y un HDD en la baha superior de 3,5, entonces puede alcanzar los conectores, de lo contrario, debe tomar adaptadores. El conjunto no es negro, sino azul plateado. Su metal es bueno, pero no negro.

Al principio, puede oler a chino, luego el olor desaparecer

bueno, excepto que hay tres conectores SATA... bueno, personalmente, de alguna manera tengo suficiente a ellos... estn organizados de manera inconveniente, hechos de plstico endeble.

Cables largos y enredados (en el curso de la unin de fbrica, pero los cables para diferentes conectores no estn separados, sino entrelazados en algunos lugares). No es ms silencioso que las fuentes de alimentacin de bajo presupuesto. Los cables son cables muy largos y no son la mejor opcin para cajas Mini-ITX. En general, la mano de obra (enchufes, sujetadores) se ve peor que, por ejemplo, una fuente de alimentacin de OCZ de la misma categora de precio.