

Taladro / destornillador Stanley SCH201D2K

El NICO inconveniente: en ambos destornilladores, el cartucho comenz a morder la punta. a veces es tan difcil girar. untar, lavar, desarrollar. No ayuda. Despues de atornillar varias decenas de miles de tornillos autorroscantes en cualquier cosa, varios cientos de agujeros de 20...68 mm en metal con una sierra de copa de 1...1,5 mm, uno siente que el la caja de cambios empez a cansarse un poco.

El precio es, por supuesto, excelente. Pero si lo compara con el mismo Bosch, resulta que no es tan caro)) El plstico amarillo brillante se raya rpidamente, se ensucia y se ve descuidado.