

# Sierra Makita LS0714L

profundidad de corte, protectores pegados, vlvula en el colector de polvo no funciona

Como con la mayora de las otras sierras, los medios para sujetar la pieza de trabajo son inadecuados. La abrazadera o impide que el cabezal se mueva con la sierra, o no sujeta bien la pieza de madera, o simplemente es incmoda.