

Sierra Makita LS0714FL

corte profundidad, los protectores se atascan, la vivula del colector de polvo no funciona

Al igual que con la mayora de las dems sierras, los medios de sujecin de la pieza de trabajo son inadecuados. La abrazadera o impide que el cabezal se mueva con la sierra, o no sujeta bien la pieza de madera, o simplemente es incmoda.