

Disco duro Seagate ST500DM009

Crujido del cilindro, falla rpida del disco

Inmediatamente despues del primer inicio, comenz a agrietarse, se calienta mucho, una vez que incluso Windows se bloque debido al sobrecalentamiento, despues de instalar el ssd m.2, luego todo se volvi normal, ahora es simplemente se usa como un volcado de medios.

rendimiento, SMR, confiabilidad

No particularmente

Zumba, comienza a desmoronarse

Suceden golpes en el eje. Pero esto es raro. As que todo est bien.

a veces se quiebra

Roto, no carga nada

no lo encontr

No detectado

Muy fuerte, se quiebra mucho

Todava no

2 tb completos al grabar con SMR: almacenamiento de informacin a largo plazo

-durabilidad

Alto, precio, calidad

Vibracin