

# Arandela Candy Smart CS34 1051D1/2

Los cojinetes silbaron despues de cinco meses de uso

Se rompi la manija de la puerta de carga. Es solo que est hecho de plstico, no destinado a presionar un resorte de metal de gran rigidez. Y ahora tenemos que pagar 1500 rublos por la reparacin de un automvil en garanta. Escribi en el sitio oficial. El silencio es total.

No lo encontr.

No exprime la ropa ms pesada que el "pauelo", por lo que el centrifugado no funciona. Llam al asistente de garanta, me dijo: esta es una caracterstica de este modelo (lo que quieras por esa cantidad de dinero). Smart es intil en mi caso, ya que todos los dispositivos disponibles (5se, GalaxyA6) no son compatibles con NFC. Ahora estoy tratando de deshacerme de este milagro de lavar la creatividad... NO LO RECOMIENDO!!! enjuagar, Quera que fuera posible ponerlo en el programa y a los 30 min. borra mal, es bueno si pudieras poner una temperatura ms alta, y es de 20 o 30 grados all Se me olvid por completo, fluy en la parte inferior, donde la tapa toca la banda de goma (un trozo de espuma golpe), se sucedi una vez, pero el sedimento en todo la existencia de esta mquina ahora (tal vez, despues de todo, llene todo).