

Sierra Tatra Garden MS-170

nada

Centro de masa desplazado a la derecha. Debido a errores de diseño y al uso de materiales de baja calidad, su funcionamiento no solo es poco fiable, sino también peligroso. Por ejemplo, sacaron el combustible del tanque de combustible a través del tapón, que "se seca" y se cae, y, por supuesto, la gasolina se derrama en los pantalones y espera una chispa! Esto es lo último que encontré en tres años de funcionamiento. No reparable, no encontrar repuestos para !! Y lo que es más, la mecánica es bastante normal!