

Taladro / destornillador Bosch PSB 530 RE 060312702

El mismo día, el cartucho se rompió. Los taladros no aprietan. Además, se rectificaron 2 taladros de hormigón del conjunto Boshevsky sin perforar ni siquiera 8 orificios.

Cuando se rompió un diente en la caja de cambios, el servicio rechazó una garantía sobre la base de la cláusula 2.2. "La falla del rotor, estator, etc. no es un caso de garantía. En tales condiciones, se puede otorgar una garantía de por vida con seguridad.

Embalaje incomprensible en una maleta. Después de un año de uso, al desmontarlo, vi un diente roto de un engranaje helicoidal, una grieta en la manga de choque de aluminio. De las cargas de plástico, la tecla de marcha atrás se pega.

Al principio, el botón de inicio está apretado, falta el controlador de velocidad, debe acostumbrarse a trabajar sin él. El interruptor de la dirección de rotación. El cartucho en sí se desenrolla cuando se trabaja en el impacto. Ligeramente decepcionado con la marca alardeada.

Carece de control de velocidad

El concreto no perfora, el impacto no ayuda, la energía es baja

Reparaciones costosas, montaje deficiente, piezas frías, "servicio" astuto.

Cable corto y duro

La potencia de impacto no es suficiente para trabajar en concreto, los taladros no se fijan normalmente, por lo que comienzan a "caminar" en círculos durante el trabajo

Interruptores de mala calidad

el taladro mismo

no se dio cuenta

Se descompuso rápidamente en condiciones de operación simples.

Como un taladro percutor - no muy (

no se incluyen cepillos de repuesto. caso de baja funcionalidad

Interrupción de la función del taladro para martillar